

## 銘傳大學設計學院實習工廠（M103 室）使用管理規則

一、進入廠區應配戴設備使用卡、登記姓名並查驗學生證。

二、切勿穿著過長衣袖或寬鬆的上衣或裙子。

三、進入作業區應穿戴適當的防護器具（安全眼鏡、口罩、耳塞、工作服等），長髮者請戴工作帽。

四、非上課時段進入借用者，男、女同學須三名以上並經管理老師同意後方得借用工廠設備。

五、嚴禁操作設備使用卡上所未允許之機械設備。

六、標示紅色記號之機械設備，非經管理老師同意者，嚴禁同學操作使用。

七、不得在作業區內食用各種食物或飲料。

八、操作易產生粉塵之設備機器者，應戴上口罩。

九、嚴禁佩戴戒指、項鍊、手套等操作機器。

十、嚴禁赤足或穿著拖鞋、高跟鞋及涼鞋者進入作業區。

十一、對不明物品或機械設備等切勿踐踏或觸摸。

十二、工作中嚴禁嬉戲、追逐、打鬧及大聲喧嘩。

十三、開動機器前應先清除機臺上的物品，並確認該機器之各項配件是否調校穩固、正確。

十四、開動機器發生異狀時，應立即關閉電源停止操作並通知老師處理，切勿嘗試自行解決。

十五、不得於運轉中的機台上做調整、清理、更換等動作。

十六、室內發生災害時，同學們應立即往兩側出口處移動，並通知老師或工讀生前往處理。切忌驚慌失措，奔跑擠推。

十七、發生災害時，同學們非依指派不得蜂擁靠近觀望或協助，以免妨礙搶救時機。

十八、熟記急救箱、滅火器之使用方法及位置。

十九、離開作業區時應清潔個人所曾使用之機器設備及地面打掃，並通知工讀生檢查。

二十、若違反上述各項規定者將請其立即離開作業區並禁用工廠設備一週。節重大者將取消其工廠使用權利，並依校規議處。